

### Safety and Precautions 注意事項 注意事項

- Use gas with a pressure of 12KG/cm<sup>2</sup> or less. Do not use CO<sub>2</sub>, gas with a pressure over 12KG/cm<sup>2</sup>, or high-pressure air.  
請使用12KG/cm<sup>2</sup>或以下的瓦斯，不可使用CO<sub>2</sub>或超過12KG/cm<sup>2</sup>瓦斯或高壓氣體。  
12kg/cm<sup>2</sup>以下のガスをご使用ください。CO<sub>2</sub>または12kg/cm<sup>2</sup>を超えるガスは使用しないで下さい。
- Do not disassemble the product to avoid structural damage.  
請勿自行拆解以免造成結構損壞。  
構造的なダメージを与えてしまうため、分解はしないで下さい。
- Do not press the primer during gas filling or while the process is ongoing.  
填充瓦斯完成後與過程中，必須確認底火不會被誤觸。  
ガスの充填中はプライマーを押さないで下さい。
- Do not approach heat sources after gas filling to avoid danger.  
填充瓦斯後請勿靠近熱源以免發生危險。  
危険を避けるため、ガス充填後は熱源に近づけないで下さい。
- Do not look directly into the reload hole after gas filling to avoid danger.  
填充瓦斯後請勿直視入弾孔避免危險。  
危険を避けるため、ガス充填後はBB弾装填口を直視しないで下さい。
- Do not block the pressure balance valve at the bottom.  
切勿堵住底部氣壓平衡閥。  
底部にある圧力バランスバルブは塞がないで下さい。
- The operating temperature is -5~40 degrees Celsius.  
正常作業溫度為-5~40攝氏度。  
使用可能溫度は5°C~40°Cです。
- Do not add lubricating oil to the Block O-ring.  
請勿替鎖倉O環添加潤滑液(油)。  
ロックOリングに潤滑オイルなどを塗布しないで下さい。
- Fill the gas when in use only, make sure to release the pressure after each use to avoid danger, and press the primer towards an unmanned and safe environment to release the pressure.  
必須在使用時才進行填充瓦斯，不使用時請將瓦斯釋放，釋放瓦斯時請將榴彈朝向無人與安全的環境按壓底火式放瓦斯。  
危険を避けるため、使用後は必ずガスを抜いて下さい。人がいないことを確認してプライマーを押し、残ったガスを抜きます。

### Contents 本體及配件 内容物・付属品



AceHive x1  
AceHive x1  
AceHive x1



Manual x1  
説明書 x1  
説明書 x1



Block O-ring x2  
鎖倉O環 x2  
ロックOリング x2

### Specification 規格 仕様

- Suitable for 40mm grenade launchers  
適用於40mm榴彈發射器。  
40mm グレネードランチャー向け
- Size: Base diameter 43mm, Cartridge shell diameter 40.8mm, length 110.7mm  
尺寸：底座直徑43mm，彈殼直徑40.8mm，總長度110.7mm。  
本体直径: 43mm カートリッジ直径: 40.8mm 全長: 110.7mm
- Weight: 120g.  
重量：120克。  
重量: 120g

## Instructions for using the grenade 榴彈使用與操作說明 ガレネードの使用方法

1. Confirm the Primer is reset before fill gas.

確認底火將復位後才可填充瓦斯。

ガスを充填する前にプライマーがリセットされているかを確認して下さい。

2. Fill the gas 3~5 seconds after confirming the primer position (only use high-pressure gas below 12KG/m<sup>2</sup> green gas)

When filling gas, keep the gas filling nozzle vertical to reduce gas leakage.

確認底火位置後開始填充瓦斯(僅可使用12KG/cm<sup>2</sup>以下高壓氣體，綠瓦斯)。

瓦斯罐噴嘴盡量與AceHive保持垂直以降低瓦斯洩出；最佳填充瓦斯為12KG/cm<sup>2</sup>(綠瓦斯)瓦斯灌3~5秒。

プライマーのポジションを確認後、3秒～5秒ガスを充填して下さい。(12kg/cm<sup>2</sup>以下の高圧ガスを使用して下さい。

グリーンガス)ガスを充填するときは、ガス漏れを軽減するためにガス充填ノズルを垂直にして下さい。

3. Reload the bullet

A. Make sure the "Block O-ring" is in the open position (use the Block Button to return it to the open position).

B. Recommended to use the dedicated loading device "SPAWNER" for loading. A general loading device can also be used.

(The transparent magazine can hold up to 8 BB bullets in each tube.)

裝填入彈。

A. 確認“鎖倉O環”為開起位置(使用鎖倉按鈕使其歸位)。

B. 建議使用專用裝填器“SPAWNER”入彈一般填彈裝置也可使用(彈倉每一管最多填裝8顆BB彈)。

BB彈的裝填方法

A. ブロックOリングが解除されている事を確認して下さい。(ブロックボタンを押しロックを解除して下さい。

B. BB弾の装填には専用装置"SPAWNER"の使用を推奨します。その他の装填装置も使用できますが、

SPAWNERの使用により早く正確に装填が出来ます。

(透明マガジンには各チューブに最大8発のBB弾を装填することができます。)

4. After filling the SPAWNER with BBs, fix SPAWNER to AceHive, holding down the button and rotate clockwise to fill up AceHive with the BBs.

將SPAWNER填裝BB彈後，與AceHive固定住，長按按鍵的同時，以順時針方向旋轉，將BB彈填入AceHive中。

SPAWNERにBB弾を入れAceHiveに装着します、SPAWNERのボタンを押しながら時計回りに回転させると、AceHiveにBB弾が装填されます。

5. Press the "Block Button" once and make sure the Block O-ring is in the closed position.







按壓一下“按壓鎖倉”，並確認鎖倉O環為關閉位置。

装填完了後、再度ブロックボタンをして、ブロックOリングが閉まっていることを確認して下さい。

6. Quickly pull the trigger of the launcher to ensure that AceHive fires normally. Do not gently or slowly pull the trigger.

使用發射器時，建議快速按扳機到底以利AceHive正常擊發，請勿輕按或是緩慢按扳機。

AceHiveを正常に発射させるためには、素早くトリガーを引いて下さい。ゆっくりとトリガーを引いた場合、正常に動作しない場合があります。



## Product maintenance: 產品養護 メンテナンス方法

1. After use, please complete the following actions to avoid improper loss of the product.

A. Pour out the BB bullets and release the residual gas inside.

B. Keep the block O-ring in the open position

使用完畢後請完成以下動作，避免產品不當損耗。


A. 將BB彈倒出，並釋放內部殘存氣體。

B. 保持鎖倉O環保持在開啟位置。

製品の不具合を防ぐため、使用後は次のメンテナンスを行って下さい。

A. BB弾を全て取り出し、内部に残っているガスを抜いてください。


B. ブロックOリングは解除の状態にして下さい。



2. Twist off the transparent magazine to clean the bullet path.

彈倉可轉開清潔彈道。


透明マガジンを取り外し、カートリッジチューブ内を掃除して下さい。



3. Replace the block O-ring when it breaks.

鎖倉O環斷裂時可自行替換。

ブロックOリングが破損した場合は交換して下さい。



## Warranty 保固說明 保障について

1. Check the appearance and airtightness before use.

使用前請確認產品外觀與氣密性。

使用前に外観と気密性の確認をして下さい。

2. Any damage caused by external force is not covered by the warranty.

因外力造成的任何損傷均不屬於保固範圍。

外力による損傷が生じた場合は保証の対象外となります。予めご了承下さい。